

Fehler beim Speichern der Konfiguration (EC405)!

Ursache

Sie haben wahrscheinlich manuell ein test.con 5 RT-Projekt in ein test.con 6 RT-Projekt konvertiert. Bei diesem Vorgang ist ein Eintrag in einer INI-Datei nicht korrekt durchgeführt worden.

Fehlerbehebung

INI-Datei <projektname>.DPICFG im Projektverzeichnis

Wahrscheinlich steht der Wert von CreateOwn noch auf 0. Ändern Sie diesen Wert auf 1.

```
[DPACCESS]  
...  
CreateOwn=1  
...
```

From:
<https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/> - ProSign DokuWiki

Permanent link:
https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/doku.php/de:public:technischer_support:fehlmeldungen:fehler_beim_speichern_der_konfiguration_ec405

Last update: 2014/10/06 12:05

