

# Fehler ! Die Ressource für die Gantner IO Datenpunkte konnten nicht erzeugt werden (EC304)!

Fehler ! Die Ressource für die Gantner IO Datenpunkte konnten nicht erzeugt werden (EC304)! (Event: AFTERCREATEZCD / DLL: Programmverzeichnis\Bin\ICLDPACCESS.DLL)

## Lösung

Auf dem Verzeichnis von test.con und/oder deren Unterverzeichnisse besteht ein Schreibschutz, dieser muss entfernt werden.

From:  
<https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/> - **ProSign DokuWiki**

Permanent link:  
[https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/doku.php/de:public:technischer\\_support:fehlermeldungen:ec403](https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/doku.php/de:public:technischer_support:fehlermeldungen:ec403)

Last update: **2014/11/12 10:24**

