

Fehler ! Verbindung zum Serversocket fehlgeschlagen (EC503)!

Diese Fehlermeldung erscheint meist gemeinsam mit den Fehler

Fehler beim Schreiben der Konfiguration in das Gerät (EC600)!
Der Download (n.def.) wurde mit einem Fehler abgebrochen (EC1400)!

Die Ursache für diesen Fehler sind fehlende Softwaremodule auf der Q.station oder eine fehlerhafte Systemkonfiguration. In diesem Fall sollten Sie sich bei der Firma Gantner-Instruments oder bei uns melden. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Fehler ohne die Aktualisierung der Q.ststion-Module zu beheben.

From:
<https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/> - **ProSign DokuWiki**

Permanent link:
https://wiki.pro-sign.de/psdokuwiki/doku.php/de:public:technischer_support:fehlermeldungen:ec503

Last update: **2014/07/29 14:50**

